

# بررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت پایه روی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل در قوس ۹۰ درجه ملایم

سید ساسان کاتورانی<sup>۱</sup>، رسول قبادیان <sup>۲</sup>، مسعود قدسیان<sup>۳</sup>

تاریخ ارسال:۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تاریخ پذیرش:۱۴۰۰/۰۲/۲۰

مقاله پژوهشی

چکیدہ

پلها از جمله مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای هستند که هر ساله با وقوع سیلاب تعداد زیادی از آنها تخریب میشوند. آبشستگی موضعی اطراف پایههای پل از جمله عوامل موثر در این تخریبها است. در این تحقیق برای بررسی عمق آبشستگی در اطراف پایه پل در قوس رودخانه، آزمایشهایی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۹۰ درجه با نسبت ۲/۳ =  $Rc/_B$ و از جنس پلاکسی گلاس و فولاد انجام پذیرفت. بدین منظور با قرار دادن یک پایه استوانهای به قطر ۴۵ میلیمتر در زوایای ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه در طول قوس پدیده آبشستگی حول پایه در حالت آب زلال و ۳ عدد فرود جریان بررسی شد. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با قطر متوسط ۸۵/۰ میلیمتر استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی هنگام نصب پایه استوانهای در طول قوس متفاوت بوده و با افزایش دبی جریان در کلیه موقعیتها، عمق و حجم چاله آبشستگی دنیز افزایش مییابد. همچنین حداکثر عمق و حجم آبشستگی در نیمه دوم خم در زاویه ۶۰ درجه و حداقل عمق و حجم آبشستگی در میانه خم در زاویه ۴۵ درجه رخ می دهد. در نهایت مشاهده گردید که توسعه پشته رسوبی بعد از پایه و میزان گسترش آن در میامه خم بیشتر از نیمه دوم آن بود. علاوه بر این نتایج این تحقیق نشان داد حمق و میزان گسترش آن در نیمه اول خم بیشتر از نیمه دوم آن بود. علاوه بر این نتایج این تحقیق نشان داد حمق میزان گسترش آن

واژههای کلیدی: آبشستگی موضعی، پایه پل، موقعیت پایه، قوس ۹۰ درجه ملایم.

۱- دانشجوی دکتری، سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، 09183727950 - skatourany@gmail.com

۲- دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، <u>r\_ghobadian@razi.ac.ir</u> , 09188332489 ( نویسنده مسئول)

۳- استاد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ghods@modares.ac.ir



رسوب گذاری است. از آنجا که رودخانههای طبیعی به ندرت در مسیری مستقیم جریان دارند و معمولاً در الگویی نامنظم مسیر خود را طی می کنند، لذا مطالعه جریان و رسوب در کانالهای خمیده و قوسی شکل در بررسی ریخت شناسی رودخانهها همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. مشخصه اصلی جریان در کانالهای باز قوسی شکل، جریان ثانویه قویای است. در خمهای رودخانه، اثر متقابل شیب فشار عرضی و نیروی گریز از مرکز جریانهای ثانویه را تشکیل میدهد. وجود جریانهای ثانویه در خم رودخانه حرکت مواد رسوبی از خم بیرونی به خم داخلی را به همراه دارد. بر اثر اندر کنش جریان ثانویه با پروفیل غیر یکنواخت سرعت طولى، الگوى جريان خاصى به نام جريان حلزونى تشکیل می شود که باعث تغییرات زیادی نسبت به جریان در كانال مستقيم مىشود. اين جريان حلزونى اصلى ترين نقش را در شکل گیری و توسعه تغییرات تراز بستر و نیز چگونگی توزیع تنش برشی در کف کانال ایفا میکند. مسیر حرکت ذرات سیال و رسوب بستر به قدرت جریان حلزونی در کانال بستگی دارد.



شکل (۱): الگوی جریان و حفره آبشستگی موضعی اطراف یک پایه پل استوانهای

(Rozovskiĭ., 1957) جزء اولین محققانی است که در زمینه شرایط هیدرولیکی جریان در انحنای آبراههها وتاثیر شعاع انحنا و عرض رودخانه و زاویه قوس بر الگوی جریان آشفته در قوس بطور کامل مطالعاتی را انجام داده است. او  $R_c/_B = 1$ زمایشهای خود را بر روی قوس ۱۸۰ درجه تند ( $R_c/_B = \frac{R_c}{2}$  ازمایش های خود را بر روی قوس ۱۸۰ درجه تند ( $R_c$  ا استر ملب انجام داد و در آن به برداشت پروفیل سرعت در میدان و نیز الگوی تغییرات سطح آب در کانال در دو حالت کانال

### مقدمه

پلها از جمله مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای میباشند که در راهسازی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. هر ساله با وقوع سیلاب در هر رودخانه تعداد زیادی از این پلها درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، تخریب می شوند. یکی از موثر ترین عوامل این تخریبها آبشستگی موضعی اطراف پایهها در رودخانه است. براساس مطالعات انجام گرفته دو عامل مهم باعث فرسایش در اطراف پایه پل می شود، یکی برخورد جریان به پایه و دیگری جدا شدن جریان از پایه. در اثر برخورد جریان به پایه گردابهای نعل اسبی شکل می گیرد. به اعتقاد محققین گرداب نعل اسبی اساسیترین نقش را در فرآیند آبشستگی ایفا مینماید. حفر گودال آبشستگی توسط گرداب نعل اسبی آنقدر ادامه می یابد تا حجم آب درون حفره آبشستگی زیاد شده و انرژی گرداب را مستهلک کند؛ در این حالت عمق آبشستگی زیاد شده و انرژی گرداب را مستهلک خواهد کرد. در این حالت عمق آبشستگی به حالت تعادل می رسد(Raudkivi et al., 1983). شکل (۱) نمونه-ای از جریان آشفته و گردابهایی را که باعث آبشستگی موضعی و حفره می گردند، نشان میدهد. ( ,Raudkivi · (Dargahi., 1987) ·(Chiew et al., 1987) ،(1998 , (Oliveto et al., 2002) · (Breusers et al., 1991) (Melville et al., 1999) تحقيقاتی درباره آبشستگی پایه پل در آبراهه مستقیم انجام دادهاند.

الگوی غالب برای شکل رودخانهها به عنوان سیستمهای طبیعی در پلان پیچانرودی میباشد. ساختار جریان در پیچانرودها پیچیدهتر از رودخانههای با مسیر مستقیم است. فرآیند جریان در رودخانههای طبیعی، یکی از پیچیدهترین و ناشناختهترین پدیدههای موجود در طبیعت است. مکانیسم فرآیند آبشستگی و هیدرودینامیک جریان اطراف پایههای پل در یک خم رودخانه از نظر مهندسین و محققان در زمینه مکانیک سیال محیط زیست و اکولوژی بسیار مهم است(2019, 2014 سه بعدی بوده جریان در رودخانه از نوع آشفته و کاملاً سه بعدی بوده و در عین حال رودخانه در بستری کاملاً نامنظم جریان دارد که همواره در معرض تغییرات ناشی از فرآیند آبشستگی و



با بستر زبر و کانال با بستر صاف پرداخت. وی در ادامه تحقيقات با انجام مطالعات نظري دقيق، نهايتاً به ارائه يک مدل تحلیلی دو بعدی برای بررسی الگوی جریان در قوس-های مختلف یرداخت. (Mosonyi & Götz., 1973) اولین کسانی بودند که توجه ویژهای به توزیع قدرت جریان حلزونی و نحوه تغییرات آن در طول کانال معطوف کردند. ایشان همچنین برای اولین بار وجود چرخه دوم جریان ثانویه در نزدیکی قوس داخلی را گزارش کردهاند. بنا به  $B/_{h} < 10$  گزارش آنها، این چرخه تنها در نسبتهای  $B/_{h} < 10$  ( عرض كانال و h عمق آب در كانال) اتفاق مى افتد. (Odgaard & Bergs., 1988) به بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در قوس ۱۸۰ درجه با بستر متحرک پرداختند. آنان با ارائه تغییرات تراز بستر پس از زمان تعادل، به وجود یک پشته رسوبی در امتداد دیواره داخلی و دو حفره آبشستگی در امتداد دیوار خارجی کانال اشاره کرده-اند. آنان الگوی فرسایش را در طول کانال دارای رفتار نوسانی عنوان کرده و محل وقوع حداکثر آبشستگی را در نزدیکی جدار بیرونی، واقع در مقطع عرضی ۵۵ درجه گزارش کردهاند. (صالحی نیشابوری و اقبالزاده،، ۱۳۸۱) با انجام آزمایشهای مختلف، به بررسی تغییرات بستر در قوس ۱۸۰ درجه پرداختند. ایشان هدف اصلی تحقیق خود را بررسی تاثیر حفرههای ناشی از برداشت ماسه در بستر کانال دارای مسیرهای انحنادار ۱۸۰ درجه عنوان کردهاند. (Ippen & Drinker., 1962) توزيع سرعت در قوس منظم و با مقطع ذوزنقهای را بررسی کردند. مشاهدات آنها نشان داد که حداکثر سرعت با توجه به مشخصههای مدل فیزیکی آنها در کناره داخلی ورودی رخ میدهد و سپس توزيع سرعت در عمق به سمت يكنواخت شدن ميل مي كند و در زاویه ۶۰ درجه سرعت حداکثر به طرف قوس خارجی حرکت میکند. (امامی و همکاران.، ۱۳۸۵) آزمایشهایی روی آبشستگی اطراف پایه استوانهای درون قوس ۱۸۰ درجه در حالت آب زلال انجام دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد با افزایش دبی عمق حداکثر آبشستگی در زمان تعادل و نيز ابعاد حفره افزايش مىيابد. همچنين پشته حاصل از آبشستگی در اثر افزایش دبی گستردهتر شده و به دیواره خارجی نزدیکتر می شود. براساس مطالعات انجام شده توسط (Richardson & Davies., 1995) ، (Richardson & Davies.)

## نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران سال دوازدهم. شماره چهل و هشت . تابستان۱۴۰۱

Lagasse & Richardson., ) و (& Ettema., 1983 2001) پديده آبشستگي در اطراف پايه تحت تاثير عواملي از جمله هندسه مجرا، دبی جریان، عمق جریان، قطر پایه، شتاب ثقل، خصوصیات مصالح بستر، زاویه قرارگیری پایه نسبت به جریان، شکل پایه و خواص سیال قرار دارد. (مسجدی و همکاران.، ۱۳۹۰) به بررسی عمق آبشستگی در اطراف پایه پل در قوس رودخانه پرداختند. آنها آزمایش-هایی را در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه با و از جنس پلاکسی گلاس انجام دادند، در  $R_c/_R = 4.7$ این تحقیق بدین منظور با قرار دادن یک پایه استوانهای به قطر ۶ سانتیمتر در فلوم با ۴ دبی و عمق ثابت ۱۲ سانتی-متر پدیده آبشستگی حول پایه در حالت آب زلال بررسی شد. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی هنگام نصب پایه استوانهای در طول قوس متفاوت بوده و در موقعیت ۶۰ درجه بیشترین آبشستگی در اطراف پایه ایجاد می شود. همچنین با افزایش دبی جریان در کلیه موقعیتها، عمق آبشستگی نیز افزایش یافت.

همانطور که در پیشینه موضوع بررسی شد تا کنون تحقیقاتی در خصوص فرسایش کلی در قوس ۹۰ درجه انجام شده است با این وجود بر روی فرسایش موضعی پایه پل در قوس ۹۰ درجه تحقیقی انجام نشده است که در این مطالعه با استفاده از مدل آزمایشگاهی بدین موضوع پرداخته است. در این تحقیق، تأثیر موقعیت پایه در زوایای مختلف قوس ۹۰ درجه ملایم بر آبشستگی موضعی اطراف پایه پل استوانهای تحت شرایط آب زلال، به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

### مواد و روشها آناليز ابعادي

پارامترهای مهم و موثر بر پدیده آبشستگی در محل پایه پل در قوس ۹۰ درجه را می توان در شش قسمت معرفی کرد، که عبارتند از خصوصیات سیال، خصوصیات مصالح بستر، خصوصیات هندسه مجرا، هندسه پایه پل و موقعیت آن در قوس، شرایط جریان ورودی و زمان. در این تحقیق دانه بندی رسوب یکنواخت بود، همه آزمایشها تا رسیدن به زمان تعادل ادامه یافت و در همه آنها شرایط آب زلال

حاکم بود بنابراین از پارامترهای زمان، سرعت بحرانی و انحراف معیار هندسی صرف نظر شد. بنابراین میتوان عمق آبشستگی در محل پایه پل در قوس ۹۰ درجه را می توان به صورت تابعی از پارامترهای زیر نوشت:

که در آن،  $d_s$  ماکزیمم عمق آبشستگی، µ لزجت دینامیکی آب،  $\rho$  جرم واحد حجم آب، g شتاب گرانش، Vسرعت جریان در بالادست قوس، y عمق جریان در بالادست قوس،  $\rho_s$  جرم واحد حجم رسوبات،  $d_{50}$  قطر متوسط ذرات رسوب،  $n_b$  زبری بستر کانال،  $\theta = 1$  زاویه مرکزی قوس که ثابت است،  $\rho_b$  موقعیت قرارگیری پایه پل در قوس، Bعرض کانال،  $\frac{Rc}{B}$  نسبت شعاع انحنای مرکزی به عرض مقطع که مقداری ثابت است، D قطر پایه پل استوانهای و Shفاکتور شکل پایه میباشد. با استفاده از آنالیز ابعادی و تئوری باکینگهام ارتباط بین گروه های بدون بعد بصورت معادله زیر بدست خواهد آمد:

$$\frac{d_s}{B} = f \begin{pmatrix} \frac{\mu}{\rho BV}, \frac{gB}{V^2}, \frac{y}{B}, \frac{\rho_s}{\rho}, \frac{d_{50}}{B}, \frac{Vn_b}{B^{2/3}}, \\ \theta_1, \theta_2, \frac{R_c}{B}, \frac{D}{B}, Sh \end{pmatrix}$$
(Y)

متغیرهای تکراری مورد استفاده طبق جدول (۱) میباشند: جدول(۱):متغیرهای تکراری در آنالیز ابعادی

متغير	واحد	مشخصه متغير
( <i>B</i> ) عرض کانال	L	مشخصه طول
(V) سرعت جريان	LT-1	مشخصه جريان
(ρ) جرم واحد حجم	<i>ML-3</i>	مشخصه سيال

با توجه به اینکه پارامترهای  $\rho$ ،  $\mu$ ،  $\rho_{50}$ ،  $\rho_{50}$ ،  $R_c$ ، B،  $n_b$ ،  $d_{50}$ ,  $\rho_5$ ،  $\mu$ ،  $\sigma_5$  پارامترهای در آزمایشها ثابت میباشند با ادغام برخی پارامترهای بدون بعد در یکدیگر و همچنین ارضا شرایط -۱۴۹۸۰ جریان آشفته با بستر زبر) عدد رینولدز بین ۱۴۹۸۰ - ۱۴۹۸۰ جریان آشفته با بستر f(r) (۳)

که  $heta_2$  موقعیت قرارگیری پایه پل در قوس و Fr عدد فرود جریان میباشد.



### مدل آزمایشگاهی

پس از آنالیز ابعادی و شناسایی پارامترهای مهم تاثیر گذار بر الگوی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل استوانهای در قوس ۹۰ درجه، فلوم آزمایشگاهی با قوس ۹۰درجه در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آب دانشگاه رازی ساخته شد. آزمایشها در این فلوم قوسی شکل که از جنس ساخته شد. آزمایشها در این فلوم قوسی شکل که از جنس پلکسی گلاس و قاب فولادی با زاویه مرکزی ۹۰ درجه، شعاع مرکزی ۳ 1.85 m و عرض m 5.5 = B می باشد، انجام شد. انحنای نسبی قوس 7.5 m بوده که قوس را در رده قوسهای ملایم قرار میدهد. کانال مستقیم ورودی به طول ۴/۵ متر به یک کانال با قوس ۹۰ درجه متصل می گردد. این کانال قوسی شکل توسط کانال مستقیم دیگری به طول ۵ متر به دریچه کنترل عمق جریان



شکل(۲):طرح شماتیک فلوم ۹۰ درجه ساخته شده

در کلیه آزمایش ها برای از بین رفتن تاثیر دیوارههای کانال بر آبشستگی موضعی، طبق توصیههای ( & Chiew Melville., 1987) قطر پایه نباید از ۱۰ درصد عرض کانال بیشتر باشد.

همچنین (Raudkivi & Ettema., 1983) پیشنهاد کردند که نسبت قطر پایه به عرض کانال باید حداقل ۶/۲۵ ۱ باشد. بنابراین برای مدل کردن پایه، استوانهای به قطر ۴۵ میلیمتر از جنس پلاستیک مورد استفاده قرار گرفت. به توصیه (Raudkivi & Ettema., 1983) برای جلوگیری



از تشکیل ریپل قطر متوسط ذرات باید از ۰/۷ میلیمتر بزرگتر باشد. همچنین برای حذف اثر اندازه رسوبات روی عمق آبشستگی نسبت قطر پایه به متوسط ذرات نباید کمتر از ۵۰ باشد. در همین راستا ( Raudkivi & Ettema., ) 1983) این نسبت را ۳۰-۲۵ پیشنهاد نمودند. با توجه به این موارد یک لایه از ماسه طبیعی با قطر متوسط معادل ۰/۸۵ میلیمتر انتخاب و در لایهای به ضخامت ۱۱سانتی-متر ( با استفاده از سعی و خطا نهایی شد) برای انجام آزمایشها استفاده شد. (Oliveto & Hager., 2002) برای جلوگیری از آثار زبری، عمق آب را بیشتر از ۲۰ میلی-متر پیشنهاد نمودند. بنابراین در آزمایشهای انجام شده در این تحقیق با توجه به عدد فرود جریان مورد نیاز عمق جریان بین ۷/۵ تا ۹/۵ سانتی متر در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه آبشستگی موضعی در شرایط آب زلال بررسی شد بنابراین به منظور جلوگیری از فرسایش و انتقال رسوبات در بالادست پایه استوانهای، سرعت متوسط جریان کمتر از سرعت بحرانی ( $u < u_c$ ) در نظر گرفته شد. لازم به ذکر روابط متعددی تا کنون برای تخمین سرعت بحرانی حرکت رسوب در کانال های مستقیم ارایه شده است (شفاعی بجستان، ۱۳۸۷). عمده این روابط را می توان به صورت رابطه ۴ نوشت( شفاعی بجستان ۱۳۸۷):

 $\frac{V_C}{\left[g(Gs-1)ds\right]^{0.5}} = a(\frac{ds}{y})^m \tag{(f)}$ 

که در آن  $v_c$  سرعت متوسط بحرانی برای حرکت رسوب، ds قطر ذره رسوب،  $G_s$  چگالی رسوب و y عمق جریان می باشد. ضرایب m, n با توجه به داده آزمایشگاهی بدست می آیند و محققین مختلف مقادیر مختلفی برای آنها ارایه داده اند که در جدول(۲) آورده شده است.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران سال دوازدهم. شماره چهل و هشت . تابستان۱۴۰۱

جدول(۲):»ضرایب a,m در رابطه۴ ( به نقل از شفاعی بجستان ، ۱۳۷۸)

سرعت بحرانى			
محاسبه شده(	m	a	محقق
( <b>m</b> /s			
$\cdot$ /TA $-\cdot$ /TV	•/184	۱/۴۹	استراب(۱۹۵۳)
•/٣ - •/٢٩	•/1	۱/۵۸	نیل(۱۹۶۸)
$\cdot$ / $r$ ) $ \cdot$ / $r$	۰/۰۹۵	١/٧	بوگاردی(۱۹۶۸)
• 178	•	۲/۲	شفاعی
, , , ,		1/1	بجستان(۱۹۹۰)

با توجه به مقادیر سرعت بحرانی بدست آمده توسط روابط مختلف برای شرایط آزمایش های ارایه شده در این تحقیق شده که در جدول(۲) آمده است نهایتا سرعت بحرانی ۳/۰ متر بر ثانیه برای آستانه حرکت ذرات رسوب در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. هرچند که آستانه حرکت در رسوب در مجاری قوسی می تواند با توجه به شرایط هیدرولیکی و هندسی مجرا خیلی متفاوت با مجاری مستقیم باشد که خود نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

مقادیر سرعت جریان در آزمایش های انجام شده در تحقیق حاضر کمتر بین بین ۲/۰ تا ۰/۲۸ می باشد که از مقدار سرعت بحرانی مورد نظر ۰/۳ کمتر می باشد. علاوه بر این مشاهدات بصری در طول آزمایش نیز نشان داد شرایط فرسایش کلی قبل از پایه پل در فلوم آزمایشگاهی رخ نداد و آبشستگی اندازه گیری شده در آزمایش ها به آبشستگی موضعی محدود گردید.

### مراحل آزمایش

در مرحله اول، به منظور کالیبره کردن مدل و برقراری وضعیت آب زلال در طول آزمایشات، آزمایش بدون پایه انجام شد. رسوبات با  $D_{50} = 0.85 \ mm$  و ضخامت ۱۱ سانتی متر در سراسر کانال پخش شدند. با توجه به عمق ثابت برای آب در طول کانال و حداکثر دبی مورد نیاز برای شرایط آب زلال ۱۳/۴۱ لیتر بر ثانیه برآورد شد. در مرحله بعد، برای دستیابی به زمان تعادل آزمایشات، یک آزمایش طولانی مدت با مدت زمان ۱۰ ساعت با دبی ۱۳/۴۱ لیتر بر ثانیه انجام شد و پایه در موقعیت ۴۵ درجه قرار گرفت. همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است، تقریباً ۹۵٪

از آبشستگی در طی ۸ ساعت اول اتفاق میافتد، بنابراین در کلیه آزمایشها، زمان آزمایش ۸ ساعت در نظر گرفته شد(شکل ۳).



برای انجام آزمایشها، ابتدا پایه استوانهای در موقعیت مورد نظر نصب شد. سپس رسوبات کف، توسط ارابه متحرک به طور یکسان در جهت طولی و عرضی در سراسر فلوم گسترانده شد. پیش از راه اندازی پمپ، دریچه انتهایی بسته و سپس آب زلال به آرامی به درون کانال هدایت شد. پس از بالا آمدن آب و اطمینان از مرطوب شدن رسوبات بعد از گذشت چند ساعت، پمپ با دبی کمی راه اندازی شد و به آرامی توسط شیر فلکه اصلی روی لوله ورودی به حوضچه آرامش، دبی به میزان مورد نظر رسانده شد. با تنظیم دقیق و همزمان شیر فلکه و دریچه پایین دست عمق جریان و دبی مورد نظر حاصل شد. پس از گذشت ۸ ساعت، پمپ خاموش شد و آب موجود در کانال به آرامی زهکشی شد تا تاثیری روی توپوگرافی بستر ایجاد نشود. پس از گذشت چند ساعت و تخلیه کامل آب از درون کانال، به وسیله عمقسنج مجهز به متر لیزری مدل-Leica DISTO x310 با دقت ۱± میلیمتر، توپوگرافی بستر در اطراف پایه استوانهای در موقعیتها و دبیهای مختلف برداشت شد. به منظور بررسی دقیق تغییرات ایجاد شده در بستر در امتداد عرضی فاصله نقاط برداشت ۱ سانتیمتر و در امتداد طولی با توجه به موقعیت ۱ الی ۲ سانتیمتر در نظر گرفته شد. یایه در موقعیتهای ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه نصب گردید و برای نرخ دبیهای ۷/۴۹، ۱۰/۷۴ و ۱۳/۴۱ لیتر برثانیه وضعيت أبشستكي تحت شرايط آب زلال مطالعه گرديد. درمجموع ۹ آزمایش برای پایه استوانهای در موقعیتهای



مختلف مطابق جدول (٣) انجام شد.

جدول (۳): محدوده تغییرات پارامترهای حاکم بر فضای تحقیق

دامنه پارامترها	پارامترهای موثر
پایه استوانهای با قطر ۴۵ میلی-	عامل مار من
متر	لوع پایت و ابغان
پلاستىكى	جنس پايه
۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه	موقعيت پايه
۷/۴۹، ۱۰/۷۴ و ۱۳/۴۱ لیتر بر	
ثانيه	دبی
۲۳/۰۰، ۲۷/۰ و ۳/۰	عدد فرود
۸۵/ ۰ میلیمتر	اندازه متوسط دانه بستر
۱۱ سانتیمتر	متوسط ضخامت بستر
۷/۵ تا ۹/۵ سانتیمتر	عمق جريان

### نتايج و بحث

در تمام آزمایشات مشاهده شد که پس از برخورد جریان با پایه، آبشستگی به سرعت در اطراف آن رخ داده است (شکل ۴).



شکل (۴): الگوی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل استوانهای در انتهای یک آزمایش

پس از مدتی از شروع آزمایش، رسوبات برخاسته از



حفره آبشستگی به محدودهای رسیدند که تاثیر پایه بر آن محدوده کاهش یافته و اثر گردابههای نعل اسبی پشت پایه ناچیز میشد. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که چاله آبشستگی اطراف پایه پل تابعی از موقعیت پایه در خم و عدد فرود است. نتایج عمق آبشستگی ماکزیمم در موقعیت-های مختلف مطابق جدول (۴) و شکل (۵) ثبت شد.



شکل (۵): تغییرات حداکثر عمق آبشستگی بدون بعد چاله آبشستگی اطراف پایه در موقعیتهای مختلف و اعداد فرود متفاوت

جدول (۴): نتایج ماکزیمم عمق آبشستگی اطراف پایه استوانهای در موقعیتهای متفاوت

موقعیت (درجه)		موقع	
۶٠	40	۳.	دبی جریان, و عدد فرود
۶/۷	۵/۵	٨/٣	$Q = 7.49 \frac{lit}{s} \& Fr = 0.23$
٨/ ١	۶/۳	٩/٢	$Q = 10.74 \frac{lit}{s} \& Fr = 0.27$
۱۰/۱	$V/\Delta$	۹/۷	$Q = 13.41 \frac{lit}{s} \& Fr = 0.3$

اعداد مندرج در جدول (۴) و همچنین نمودار های نشان داده شده در شکل(۵) نشان می دهد در شرایطی که پایه پل در موقعیت ۴۵ درجه از ابتدای قوس قرار دارد در مقایسه با دو موقعیت دیگر عمق آبشستگی کمتری رخ داده است. بررسی های انجام شده با مدل عددی سه بعدی SSIIM 1 ( نتایج در اینجا اریه نشده است و در تحقیقات بعدی نتایج مدل عددی ارایه خواهد شد) نشان داد یکی از

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران سال دوازدهم. شماره چهل و هشت . تابستان۱۴۰۱

اصلی ترین عوامل این امر زاویه برخورد جریان اصلی نزدیک بستر به پایه پل میباشد که در زاویه ۴۵ درجه در مقایسه با دو زاویه ۳۰ و ۶۰ درجه انحراف بیشتری از خط عمود بر پایه دارد، میباشد.

### پروفیل عرضی چاله آبشستگی اطراف پایه

شکل (۶) مقایسه پروفیلهای عرضی چاله آبشستگی بدون بعد را از مقطع عبوری از خط مرکزی پایه استوانهای در موقعیتهای ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه برای عدد فرودهای مختلف نشان میدهد.

مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش میزان عدد فرود، سرعت جریان افزایش می یابد، به طوری که گرداب-های نعل اسبی و برخاستنها در اطراف پایه با شدت بیشتری شکل می گیرند همانطور که در شکل (۶) نشان داده شده است در موقعیت ۳۰ درجه در قوس با افزایش عدد فرود از ۲۲/۰ به ۲۷/۰ و ۲/۰ به ترتیب عمق آبشستگی ۱۰/۱ و ۱۷٪ بیشتر شده و چاله آبشستگی هم بزرگتر گردیده است، در موقعیت ۴۵ درجه با افزایش عدد فرود به ترتیب ۱۵٪ و ۶۶٪ عمق ماکزیمم چاله آبشستگی افزایش پیدا کرده است و همچنین در موقعیت ۶۰ درجه با افزایش پیدا کرده یدد فرود به ترتیب ۲۱٪ و ۵۱٪ این عمق افزایش پیدا کرده است که این میزان افزایش در دو موقعیت ۵۴ و ۶۰ درجه نسبت به موقعیت ۳۰ درجه احتمالاً به دلیل توسعه کامل تر و قدرت بیشتر جریانهای ثانویه است.

در نیمه اول خم (زاویههای ۳۰ و ۴۵ درجه)، درواقع دو نوع متفاوت آبشستگی در زاویههای ۳۰ و ۴۵ درجه مشاهده گردید و همچنین توسعه پروفیلهای عرضی کمتر از نیمه دوم خم بود. با افزایش موقعیت در نیمه دوم خم (زاویه ۶۰ درجه) و همچنین افزایش عدد فرود، توسعه پروفیل عرضی و حجم چاله آبشستگی افزایش یافته است. همچنین در این آزمایشها مشاهده شد که توسعه چاله آبشستگی موضعی به سمت قوس خارجی مقداری بیشتر است. نتیجه اینکه همانطور که از شکل ۶ قابل مشاهده است در هر ۳ موقعیت استقرار پایه با افزایش دبی عمق آبشستگی و همچنین ابعاد چاله آبشستگی و توسعه پروفیل عرضی افزایش یافته است، پراله آبشستگی و دبی جریان در مسیر قوسی شکل

حجم چاله آبشستگی اطراف پایه به حداکثر مقدار خود می-رسد.

تغییرات عمق آبشستگی نسبت به دبی جریان و موقعیت پایه استوانهای در قوس

همانطور که گفته شد بعد از زهکش شدن کامل آب از درون کانال، به وسیله عمقسنج لیزری با دقت میلیمتر، توپوگرافی بستر در اطراف پایه استوانهای و همچنین تا محلی از فلوم که توپوگرافی بستر تغییر کرده، در موقعیتها و دبیهای مختلف برداشت شد. به منظور بررسی دقیق تغییرات ایجاد شده در بستر در امتداد عرضی فاصله نقاط برداشت ۱ سانتیمتر و در امتداد طولی با توجه به موقعیت نقطه برداشت ۱ الی۲ سانتیمتر در نظر گرفته شد. در شکلهای ۷ تا ۹، دادههای بدست آمده از توپوگرافی بستر با نرمافزار TECPLOT 360 رسم شده است تا بتوان آنها را بهتر تحلیل نمود. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که نصب پایه در موقعیتهای مختلف در خم ۹۰ درجه باعث تغییر در توپوگرافی بستر، عمق، ابعاد و حجم چاله آبشستگی در اطراف پایه می شود و همچنین تاثیری مستقیم بر روی بستر بعد از پایه پل در قوس می گذارد. همانطور که از شکلهای ۷ تا ۹ مشاهده می شود در موقعیتهای ۳۰ و ۴۵ درجه که در نیمه اول خم قرار دارند درست بعد از پایه پل پشته رسوبی و در دو طرف آن دو مجرا شکل گرفته است که این پشته رسوبی به سمت قوس

خارجی امتداد یافته است و کشیده شده است نکته جالب در استقرار ۳۰ درجه این است که فقط در این استقرار با



افزایش دبی جریان در پیشانی پشته رسوبی ایجاد شده بعد از پایه پل مجددا چاله آبشستگی ولی با ابعاد کوچکتر تشیکل شد. علاوه بر این همانطور که از اشکال زیر نیز قابل مشاهده است با افزایش دبی جریان عمق و حجم چاله آبشستگی موضعی اطراف پایه افزایش یافته است.



شکل (۶): مقایسه پروفیل عرضی چاله آبشستگی اطراف پایه با توجه به عدد فرود در موقعیتهای متفاوت: الف) موقعیت ۳۰ درجه، ب)موقعیت ۴۵ درجه، ج) موقعیت ۶۰ درجه،





7







 $m Q=13.41~rac{
m lit}{s}$  شکل (۹): مقایسه چاله آبشستگی اطراف پایه و توپوگرافی بستر در موقعیتهای مختلف در قوس با دبی

در نیمه اول خم پشته رسوبی کامل توسعه یافته است که بدلیل تاثیر کامل قدرت جریان ثانویه و تنش برشی در این موقعیت است. همچنین چاله آبشستگی موضعی به طرف قوس خارجی کشیدگی و تمایل بیشتری دارد. با وارد شدن به نیمه دوم خم (زاویه ۶۰ درجه) مشخص شد که افزایش موقعیت پایه در خم تأثیر معنیداری در آبشستگی موضعی اطراف پایه دارد، بهطوری که آبشستگی به حداکثر مقدار خود رسید. افزایش موقعیت پایه در خم منجر به عدم تعادل بین گرادیان فشار و نیروی گریز از مرکز می شود. به دنبال این عدم تعادل، جریانهای ثانویه و تنش های برشی اطراف پایه افزایش یافته و گردابهای شدید و بیشمار نعل اسبی و برخاستنهای اطراف پایه ایجاد شده

بیشترین عمق آبشستگی در بالادست و اطراف پایه رخ می-دهد. ولی نکته قابل توجه در این موقعیت توسعه کم پشته رسوبی بعد از پایه نسبت به موقعیتهای استقرار نیمه اول خم است.

### نتيجهگيرى

این مطالعه با هدف بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل واقع در خم ۹۰ درجه، به صورت آزمایشگاهی انجام شد. به طور خاص، اثر موقعیت پایه در یک خم با تغییرات دبی جریان روی آبشستگی موضعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل آزمایشگاهی مقایسه شده و براساس بحث انجام شده در بالا، نتیجه گیریهای زیر منتج شد.

نصب پایه در موقعیتهای مختلف خم باعث تغییر



در توپوگرافی بستر، عمق، ابعاد و حجم چاله آبشستگی در اطراف یایه شد.

- افزایش موقعیت پایه در نیمه دوم خم منجر به افزایش شدت جریانهای ثانویه و تنش برشی شد، بهطوری که عمق آبشستگی و حجم چاله آبشستگی نیز افزایش مییابد.
- پشته رسوبی ایجاد شده بعد از پایه پل در موقعیت استقرار پایه در نیمه دوم خم در مقایسه با نیمه اول توسعه کمتری یافته است.
- اثر همزمان افزایش دبی و افزایش موقعیت پایه،
   به ویژه در نیمه دوم خم منجر به گسترش چاله
   آبشستگی تا دیوارههای کانال و افزایش قابل توجه

عمق آبشستگی در اطراف پایه میشود.

- حداکثر عمق و حجم آبشستگی در نیمه دوم خم
   در زاویه ۶۰ درجه در رخ داده است.
- در همه موارد، حداقل عمق و حجم آبشستگی در زاویه ۴۵ درجه رخ داده است.
- نتایج نشان داد که توسعه پشته رسوبی بعد از پایه
   و میزان گسترش آن در نیمه اول خم بیشتر از
   نیمه دوم آن بود.
- در همه آزمایشها مشاهده شد که چاله
   آبشستگی موضعی مقداربیشتری به سمت قوس
   خارجی کشیده شده است.

منابع

امامی، ی.، م. میرباقری، ا. ا. دهقنی و م. قد سیان. ۱۳۸۵. آبشستگی اطراف پایه استوانهای شکل در یک قوس ۱۸۰ درجه. هفتمین سمینار بینالمللی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

شفاعی بجستان، م. ۱۳۸۷. مبانی نظری و عملی هیدرولیک انتقال رسوب . انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. صالحی نیشابوری، س. ع. ا، و ا. اقبالزاده. ۱۳۸۱. برر سی اثر جریان بر توپوگرافی بستر در قوس. ششمین سمینار بیناللمللی مهندسی رودخانه، صص. ۵۶۷–۵۷۴.

مســجدی، ع.، ح.، کاظمی و ا. مرادی. ۱۳۹۰. اثر موقعیت پایه پل اســتوانهای بر عمق آبشــســتگی در قوس ۱۸۰ درجه رودخانهها. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، دوره ۱۵، شماره ۵۷.

Breusers, H.N.C. and A.J. Raudkivi. 1991. Scouring, HydraulicStructure Design Manual. No.2, IAHR, Balkema, PP. 143.

Chiew, Y.M. and B.W. Melville. 1987. Local scour around bridge piers. Journal of Hydraulic Resourses, 25(1): 15-26.

Dargahi, B. 1987. Controlling mechanism of local scouring. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE 116 (10):1197-1214.

Ippen, A.T. and P. Drinker. 1962. Boundry shear stress in curved trapezoidal channels. J. Hydraul. Div. 88(HY5).

Lagasse, P.F. and E.V. Richardson. 2001. ASCE compendium of stream stability and bridge scour papers. J. Hydraul. Eng, ASCE 127(7): 531-533.

Melville, B.W. and Y.M. Chiew. 1999. Time scale for local scour depth at bridge piers. J. Hydraul. Eng. ASCE 125(1):59-65.

Melville, B.W. and S.E. Coleman. 2002. Bridge scour. Water Resour. Pub. LLC, Colorado, USA. Mosonyi, E. and W. Gotz. 1973. Secondary currents in subsequent model bends. International Symposium on River Mechanics, pp. 191-201.

Odgard, A. J. and A. Bergs. 1988. Flow processes in a curved alluvial channel, Water Resources Research, 24(1): 45-56.

Oliveto, G. and W.H. Hager. 2002. Temporal evolution of clear-water pier and abutment scour. J. Hydraul. Eng. ASCE 128(9): 811-820.

Raudkivi, A.J. and R. Ettema. 1983. Clear-water scour at cylindrical piers. J. Hydraul. Eng. ASCE



109(3): 339-350.

Raudkivi, A.J. 1998. Loose Boundry Hydraulics. 4th ed., Rotterdam, Brookfield, Balkema, VT. 496 p.

Richardson, E.V. and S.R. Davies. 1995. Evaluating scour at bridges. Rep. No. FHWAIP-90-017 (HEC 18), Federal Administration, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C.

Rozovskii, I. L. 1957. Flow of water in bend of open channel, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Institute of Hydrology and Hydraulic Engineering.

Schlichting, H. and Gersten, K. 2000. Boundary layer theory, New York, Springer Verlag.

Vijayasree, B. A., T. I. Eldho., B. S. Mazumder and N. Ahmad. 2019. Influence of bridge pier shape on flow field and scour geometry. International Journal of River Basin Management, 17(1):

109-12



### Laboratory Study of Pier Location on Scouring Around Bridge Pier in 90-**Degree Mild Bend**

Seyed Sasan Katourany<sup>1</sup>, Rsool Ghobadian<sup>2\*</sup>, Masoud Ghodsian<sup>3</sup>

### Abstract

Bridges are the most useful structures on rivers which floods cause damage to them every year. One of the known factors in bridges destruction is local scouring around the bridge piers. In this study, to investigate the scour depth around the bridge pier in the river bend, experiments were performed in a

laboratory flume with a 90-degree bend with  $R_c/B = 3.7$ . By placing a cylindrical pier with a diameter of 45 mm at three locations of 30, 45 and 60 degrees along the bend, for three flow Froude numbers, the scouring around the pier under clear water condition was investigated. Natural sand with an average diameter of 0.85 mm is used for the bed materials. The results showed that the maximum scour depth around the bridge pier varies at a different location along the bend. Besides, the flow discharge increase grows the depth and volume of the scour hole at all positions. Additionally, maximum and minimum depth and volume of scouring hole occurs in the second half of the bend at 60- degree position and in the middle of the bend at 45- degree position, respectively. Finally, it was recorded that the development of the sedimentary hill after the pier and its extent in the first half of the bend was higher than the second half of bend. The result also indicated that the maximum and minimum scour depths relative to the pier diameter are equal to 2.24 and 1.22, respectively.

Keywords: Local scouring, Bridge pier, Pier location, 90-degree mild bend.

<sup>1-</sup> Phd. Candidate Hydraulic Structures, Department of Water Eng., Razi University, Kermanshah, Iran, skatourany@gmail.com,

<sup>2-</sup> Associate Professor, Department of Water Engneering, Razi University, Kermanshah, Iran, r\_ghobadian@razi.ac.ir (Corresponding Author)

<sup>3-</sup> Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modarres University ghods@modares.ac.ir

### **Research Paper**

d

15

## Laboratory Study of Pier Location on Scouring Around Bridge **Pier in 90-Degree Mild Bend**

Seved Sasan Katourany<sup>1</sup>

Rasool Ghobadian<sup>2\*</sup>,

Masoud Ghodsian<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> Phd. Candidate Hydraulic Structures, Department of Water Eng., Razi University, Kermanshah, Iran.

<sup>2</sup> Associate Professor, Department of water engineering, Razi University, Iran.

<sup>3</sup>Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modarres University.

10.22125/IWE.2021.267051.1469 Received: Abstract January.12.2021 Accepted: Bridges are the most useful structures on rivers which floods cause Mav.10.2021 Available online: June.01.2022

**Keywords:** Local scouring, Bridge pier, Pier location, 90degree mild bend.

damage to them every year. One of the known factors in bridges destruction is local scouring around the bridge piers. In this study, to investigate the scour depth around the bridge pier in the river bend, experiments were performed in a laboratory flume with a 90-degree bend with  $R_{C}/B=3.7$ . By placing a cylindrical pier with a diameter of 45 mm at three locations of 30, 45 and 60 degrees along the bend, for three flow Froude numbers, the scouring around the pier under clear water condition was investigated. Natural sand with an average diameter of 0.85 mm is used for the bed materials. The results showed that the maximum scour depth around the bridge pier varies at a different location along the bend. Besides, the flow discharge increase grows the depth and volume of the scour hole at all positions. Additionally, maximum and minimum depth and volume of scouring hole occurs in the second half of the bend at 60degree position and in the middle of the bend at 45- degree position, respectively. Finally, it was recorded that the development of the sedimentary hill after the pier and its extent in the first half of the bend was higher than the second half of bend. The result also indicated that the maximum and minimum scour depths relative to the pier diameter are equal to 2.24 and 1.22, respectively.

\* Corresponding Author: Rasool Ghobadian Address: Department of Water Eng., Razi University, Kermanshah, Iran,

Email: r\_ghobadian@razi.ac.ir Tel: +989188332489

#### Introduction 1.

Bridges are one of the most important and widely used river structures that are of great importance in road construction. Every year, with the occurrence of floods in every river, a large number of these bridges are destroyed just when they are most needed. One of the most effective causes of these destructions is local scouring around the bridge piers in the river.

The mechanism of scouring process and hydrodynamics of the flow around the bridge piers in a river bend is very important for engineers and researchers in the field of environmental fluid mechanics and ecology (Vijayasree et al., 2019). Based on studies by (Richardson & Davies., 1995), (Raudkivi & Ettema., 1983) and (Lagasse & Richardson., 2001) the scouring phenomenon around the bridge piers is influenced by factors such as river geometry, flow rate, depth Flow, pier diameter, gravity acceleration, properties of bed materials, pier position angle to flow, pier shape and fluid properties.

As reviewed in the background of the subject, so far research has been done on general erosion in the 90degree bend. However, no research has been done on the local erosion of the bridge pier in the 90-degree bend, which in this study using laboratory model was investigated.

### 2. Materials and Methods

#### **Dimensional analysis**:

Important and effective parameters on the scouring phenomenon at the piers of the bridge in the bend can be introduced in six parts, which are fluid properties, bed material properties, river geometry characteristics, bridge pier geometry and its position in the bend, input flow conditions and time.

In this study, the grain size of the sediment was uniform, all experiments continued until the equilibrium time was reached, and in all of them clear water conditions prevailed, so the parameters of time, critical velocity and geometric standard deviation were ignored. Therefore, the scour depth at the pier of the bridge in the 90  $^{\circ}$  bed can be written as a function of the following parameters:

$$d_{s} = f\begin{pmatrix} \mu, \rho, g, V, y, \rho_{s}, d_{50}, n_{b} \\ , \theta_{1}, \theta_{2}, B, \frac{R_{c}}{B}, D, Sh \end{pmatrix}$$
(1)

Where, ds maximum scour depth,  $\mu$  dynamic water viscosity,  $\rho$  volumetric mass of fluid, g gravity acceleration, V flow velocity upstream of the bend, y depth of flow upstream of the bend,  $\rho$ s volumetric mass of sediment, d50 average diameter of sediment particles, nb channel bed roughness,  $\theta 1 = 90^{\circ}$  central angle of the bend which is fixed,  $\theta 2$  position of the bridge pier in the bend, B width of the canal, Rc / B ratio of the radius of the central curvature to the width of the section which is constant, D pier diameter and Sh is the pier shape factor. Using dimensional analysis and Buckingham theory, the relationship between dimensionless groups will be obtained as the following equation:

$$\frac{d_s}{B} = f \begin{pmatrix} \frac{\mu}{\rho_{BV}}, \frac{g_B}{V^2}, \frac{y}{B}, \frac{\rho_s}{\rho}, \frac{d_{50}}{B}, \frac{Vn_b}{B^{2/3}}, \\ \theta_1, \theta_2, \frac{R_c}{B}, \frac{D}{B}, Sh \end{pmatrix}$$
(2)

Given that the parameters  $\rho$ ,  $\mu$ ,  $\rho$ s, d50, nb, B, Rc, D,  $\theta$ 1 and Sh are fixed in the experiments by integrating some dimensionless parameters into each other and also satisfying the turbulent flow conditions with a rough bed (Reynolds number between 14980-26820) The general dimensionless relation is obtained as follows:

$$\frac{d_s}{B} = f(Fr, \theta_2) \tag{3}$$

Where  $\theta 2$  is the position of the bridge pier in the bend and Fr is the Froude number of upstream flow.

#### Laboratory Model:

Experiments were performed in a bend flume, which is made of Plexiglas and steel frame with a central angle of 90 degrees, central radius Rc = 1.85 m and width B = 0.5 m, in the hydraulic laboratory of Razi University Water Engineering Department. The relative curvature of the bend is Rc/B = 3.7, which puts the bend in the category of mild bend. The direct inlet channel with a length of 4.5 meters is connected to a channel with a 90-degree bend. This bend channel was connected to the flow depth control valve and then the outlet tank by another 5 m long direct channel (Figure 1).

17



Figure 1. Schematic view of 90-degree flume

The experiments were performed for 8 hours until equilibrium was reached. Range of parameters in the present research experiments is presented

Effective parameters	Parameters range	
Pier type and dimensions	Cylindrical pier with a diameter of 45 mm	
Pier position	30, 45 and 60 degrees	
Flow discharge(l/s)	49.7, 10.74 and 13.41	
Froude number	0.23, 0.27 and 0.3	
Medium bed grain size	0.85 mm	
Average bed particle thickness	11 cm	
Depth of flow	7.5 to 9.5 cm	

#### Table 1- Range of parameters in the present research experiments

### 3. **Results**

Laboratory observations showed that the scour hole around the bridge pier is a function of the pier position at the bend and the Froude number. Variations of maximum dimensionless scour depth around the pier in different positions and different Froude numbers are shown in Figure 2.



Figure 2 - Changes in the maximum dimensionless scour depth around the pier in different positions and different Froude numbers

The diagrams shown in Figure (1) indicated that when the bridge pier is in a position of 45 degrees from the beginning of the bend, less scouring depth occurred compared to the other two positions. One of the main factors is the angle of impact of the primary flow stream near the bed to the pier of the bridge, which at an angle of 45 degrees compared to the two angles of 30 and 60 degrees is more deviation from normal line on the pier.

Figure (6) shows a comparison of the cross-sectional profiles of a dimensionless scour hole from the cross-section of the central line of the cylindrical pier at 30, 45 and 60  $^{\circ}$  for different Froude numbers.



c)

Figure 3- Comparison of transverse profiles of scour holes around the pier according to the Froude number in different positions: a) 30-degree position, b) 45-degree position, c) 60-degree position

As Figure 3 indicate, in these experiments, it was observed that the development of local scouring holes towards the outer wall of bend is slightly higher. Increasing the pier position in the second half of the bend the scour depth and the volume of the scour hole also increased.

### 4. Discussion and Conclusion

The aim of this study was to investigate the local scouring around the bridge pier located at a 90-degree bend. In particular, the effect of the pier position on a bend was investigated by changes in the flow Froude number on the local scour. The results obtained from the laboratory model were compared and based on the discussion above, the following conclusions were reached:

• Installation of the pier in different positions along the bend caused changes in the topography of the bed, depth, dimensions and volume of the scour hole around the pier.

• Displacement the pier position along the second half of the bend towards the end of bend the scour depth and the volume of the scour hole also increased.

• The sediment bas created after the bridge pier is less developed in the position of the pier in the second half of the bend compared to the first half.

• The simultaneous effect of increasing the discharge and increasing the position of the base, especially in the second half of the bend, leads to the expansion of the scour hole to the canal walls and a significant increase in scour depth around the pier.

 $\bullet$  The maximum depth and volume of scouring occurred in the second half of the bend at an angle of 60 °.

• In all cases, the minimum depth and volume of scouring occurred at an angle of 45 degrees.

• The results showed that the development of the sedimentary ridge after the base and its extent in the first half of the bend was more than the second half.

• In all experiments, it was observed that the local scour hole was pulled more towards the outer bend wall.

### 5. Six important references

- 1. Breusers, H.N.C. and A.J. Raudkivi. 1991. Scouring, HydraulicStructure Design Manual. No.2, IAHR, Balkema, PP. 143.
- 2. Chiew, Y.M. and B.W. Melville. 1987. Local scour around bridge piers. Journal of Hydraulic Resourses, 25(1): 15-26.
- 3. Lagasse, P.F. and E.V. Richardson. 2001. ASCE compendium of stream stability and bridge scour papers. J. Hydraul. Eng, ASCE 127(7): 531-533.
- 4. Raudkivi, A.J. and R. Ettema. 1983. Clear-water scour at cylindrical piers. J. Hydraul. Eng. ASCE 109(3): 339-350.
- 5. Richardson, E.V. and S.R. Davies. 1995. Evaluating scour at bridges. Rep. No. FHWAIP-90-017 (HEC 18), Federal Administration, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C.
- Vijayasree, B. A., T. I. Eldho., B. S. Mazumder and N. Ahmad. 2019. Influence of bridge pier shape on flow field and scour geometry. International Journal of River Basin Management, 17(1):109-12

#### **Conflict of Interest**

Authors declared no conflict of interest.

#### Acknowledgments

Razi University Vice Chancellor for Research is commended for supporting this research